


河川構造物長寿命化計画策定および調査



現地調査(健全度調査)

目視調査(腐食状況)



潜水目視状況



肉厚測定




現地調査(健全度調査)

- ・外観目視調査, 形状寸法測定等
- ・詳細目視: 潜水士によるゲート等の目視, 肉厚測定調査
ボート等による船上目視
- ・微破壊調査: コア採取(圧縮強度試験, 中性化試験等)
(はつり調査(鉄筋腐食度, 鉄筋径, かぶり厚等))
- ・非破壊調査: 鉄筋探査, 反発強度試験等


調査結果のとりまとめ

- ・施設現況状態の把握, 劣化要因の推定

例: 塩分の劣化予測(Fickの拡散方程式)



例: 中性化の劣化予測(√t法)



施設の診断

- ・各種マニュアルを使用し, 現況施設の健全度を評価(補修要否の判定)
- ・将来の劣化予測(Fickの拡散方程式等)

要補修

補修
不要

補修方法の検討


- ・診断結果(健全度)にあった補修方法の抽出, 比較, 選定および図面の作成

長寿命化計画の策定

- ・最適な補修時期の検討
- ・LCCの算定
- ・長寿命化計画書の作成

報告書作成 とりまとめ

エンド



1.1 対象区画の概要											
表-1-1-1 対象区画の概要											
区画	名称	形式	構造	用途	設置場所	設置時期	設計者	施工者	検査者	備考	その他
1	第一区画	ゲート	RC	止水	川崎川	昭和30年	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇		
2	第二区画	ゲート	RC	止水	川崎川	昭和30年	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇		
3	第三区画	ゲート	RC	止水	川崎川	昭和30年	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇		
4	第四区画	ゲート	RC	止水	川崎川	昭和30年	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇		

